ZAPATAS EN PLANTA

Esc. 1:100



CUADRO DE DISEÑOS DE ZAPATAS				
Elemento	Carga (Ton)	Dim. (m)	Acero de Diseño (Ø)	
P1, P2, P3 y P4	1.00	1.00	4Ø12	4Ø12
P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22	1.00	1.00	4Ø12	4Ø12
P23, P24	1.00	1.00	4Ø12	4Ø12

COLUMNAS

Esc. 1:25



DETALLE DE ZAPATAS



| | | | |