



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA REUNION DE ACLARACION

En la ciudad de Santa Cruz, a horas 10:00 del día 10 de noviembre de 2015, en instalaciones de la Dirección de Servicios de Perforación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según el cronograma establecido se llevó a cabo la Reunión de Aclaración para el siguiente Proceso de Contratación

PROCESO: EPNE-01-DSP-467-15 MANTENIMIENTO DE Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA BASE DE OPERACIONES Y OFICINAS DSP

CONSULTAS ESCRITA

Dentro del plazo establecido se recibieron las siguientes consultas escritas.

PROYECTART – MISAEL SERRANO

CONSULTA Nº1

Consulta Legal.- La presentación de las propuestas deben ir con la póliza de Garantía de Seriedad de Propuesta?

RESPUESTA Nº 1

Para el presente proceso de contratación no se requiere la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

CONSULTA Nº2

Consulta Ítem 4.- Refacción en canal de drenaje pluvial frontal. La misma deberá ser refaccionada en hormigón ciclópeo? , pues es una parte tan solo lo que se encuentra dañado, y todos los muros del canal son en este sistema.

RESPUESTA Nº 2

Las partes del canal dañadas deberán ser refaccionadas empleando hormigón armado.

CONSULTA Nº3

Consulta Ítem 5.- Este planchado se refiere específicamente al tinglado de depósito existente en la parte lateral de las oficinas, y no así de los parqueos?

RESPUESTA Nº 3

El planchado corresponde tanto al tinglado, parte lateral de las oficinas y zona de parqueos.

CONSULTA Nº4

Consulta Ítem 7.- La cubierta sobre la estructura metálica en parqueos podría ser en calamina metálica y pintada?



La fuerza que transforma Bolivia

RESPUESTA N° 4

La cubierta deberá ser de policarbonato.

CONSULTA N°5

Consulta Ítem 14.- Para la colocación de estas puertas pequeñas en los cubículos de los baños, los mismos no precisan marcos ni tapajuntes pues cuenta con marcos correspondientes?

RESPUESTA N° 5

La provisión de las puertas placa corresponde a los marcos de puerta, tapajuntes y quincallería.

CONSULTA N°6

Consulta Ítem 20.- En la cocina faltan dos vidrios pequeños que son en vidrio crudo de 2mm. Que deberán ser respuestas, esto no coincide con el requerimiento establecido en este ítem?

RESPUESTA N° 6

Los requerimientos adicionales que puedan emerger de la ejecución del servicio serán evaluados previamente por el supervisor para aprobación y posterior inclusión y ejecución.

CONSULTAS EN SALA

Se efectuaron las siguientes consultas en sala:

PROYECTART – MISAEL SERRANO

Reitero las consultas enviadas dentro del periodo establecido para la recepción de consultas escritas.

No existiendo consultas de tipo administrativo, legal o técnico se dio por culminada la reunión de aclaración a horas 10:15 del día 10 de Noviembre de 2015.

La presente acta de reunión de aclaración será publicada en la página web de YPFB.



La fuerza que transforma Bolivia

LISTA DE ASISTENTES REUNION DE ACLARACION

OBJETO: MANTENIMIENTO DE Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA BASE Y OFICINAS DSP

PROYECTO:

REP. Y CONST.

ARQ. MISRAEL SERRANO

Empresa

Nombre

MISERRANO ARQ@YAHOO.ES 60035174

Correo electrónico

Teléfono

Firma

Empresa

Nombre

Correo electrónico

Teléfono

Firma