

Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2015 12:33 p.m.

Asunto: RESPUESTAS A CONSULTAS - ANDI-GPR-386/2015 - REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE REPUESTOS, PARA COMPRESORES

Señores Proveedores:

Según lo programado, en el documento adjunto (PDF) al presente se da respuesta a las consultas generadas en el marco del proceso **ANDI-GPR-386/2015** para la **SERVICIO DE REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE REPUESTOS, PARA COMPRESORES PARA CAMPOS OPERADOS POR YPFB ANDINA S.A.**



Consultas y
Respuestas - pre ape

CONSULTAS Y RESPUESTAS – PRE APERTURA DE OFERTAS

PROCESO: ANDI-GPR-386/2015

**SERVICIO DE REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE REPUESTOS, PARA COMPRESORES
PARA CAMPOS OPERADOS POR YPFB ANDINA S.A.**

consultas: letras color azul
respuestas: letras color rojo

Consulta: Por el presente quisiera solicitarle el número de serie del motor. Para los siguientes ítems (Extraídos del archivo Propuesta Técnica – Provision.xls; ver adjunto):

835	VALVULAS DE SUCCION	PB-2302F	1	PZ	CLARK CFA-4 // 8. 1/4"
836	VALVULAS DE DESCARGA	PB-2302E	1	PZ	CLARK CFA-4 // 8. 1/4"
837	PISTON, VASTAGO, TUERCA, Y ANILLAS		1	PZ	CLARK CFA-4 // 8. 1/4"
838	VASTAGO		1	PZ	CLARK CFA-4 // 8. 1/4"
839	TUERCA		1	PZ	CLARK CFA-4 // 8. 1/4"
840	ANILLAS DE PISTON		1	PZ	CLARK CFA-4 // 8. 1/4"
841	EMPAQUETADURA DE CABEZA DE CILINDRO	287-003-001	1	PZ	CLARK CFA-4 // 8. 1/4"
842	BOMBA DE LUB. FORZADA DE 8 SALIDAS		1	PZ	CLARK CFA-4 // 8. 1/4"

Ya que CLARK.- no pueden reconocer ningún número de parte.

Respuesta:

Los datos del "COMPRESOR"

<u>COMPRESOR (HORIZONTAL - 4 CILINDROS - 2 POR LADO)</u>	
MARCA: CLARK BROS	MOD.: CFA-4
SERIE: 83080	

Consulta: Consultarles lo siguiente: en los ítems del 2 al 13 se refiere a repuestos nuevos.

no la reparación de los mismos.

En el precio del ítem 1 se refiere a la reparación de la válvula, o a la provisión global para cambio de componentes básicos en reparación.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	Precio Unitario USD		OBSERVACION
			VALVULA SUCCION	VALVULA DESCARGA	
1	Válvula Completa	1			
2	Asiento de valvula	1			
3	Tapa de valvula	1			
4	Perno Central	1			
5	Pin de fijacion	1			
6	Tuerca / tuerca de seguridad	1			
7	Plate de valvula	1			
8	Damper Plate de valvula	1			
9	Guide Ring	1			
10	Resorte de plate	1			
11	Resorte de damper	1			
12	Empaquetadura valvula	1			
13	Empaquetadura tapa valvula	1			

Respuesta: En respuesta a la consulta, indicarles que para la planilla económica hace referencia a los ítems a ser provistos para la reparación de una media de válvula en particular, no así la reparación de los elementos.

En lo referente al ítem 1 corresponde a la reparación de la válvula completa.