ZAPATAS EN PLANTA

Esc. 1:100



DETALLE DE ZAPATAS









COLUMNAS

C1=C2=C3=C4 C5=C6=C7=C8 C9=C10=C11 C12=C13=C14	
	
	

Niv. +3.50

Niv. 0.00

Niv. -1.50





DETALLE DE VIGA NIV. +3.50





DETALLE DE VIGA DE CIMENTACION NIV. +0.00

REVISIONES					
FECHA	REV.	DESCRIPCIÓN	POR	CP	CLT

REPRESENTANTE LEGAL:

PROFESIONAL RESPONSABLE:

UBICACIÓN:

DIBUJO ELABORADO EN:

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

ARQUITECTO:

RESPONSABLE DE OBRA:

PROPIETARIO:

OBRA: GALPON

UBICACIÓN: AV. TRES PASOS AL FRENTE

MODELO:

ARCHIVO:

LOCALIDAD: SANTA CRUZ

DESCRIPCIÓN: CIMENTACIONES

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

FECHA: OCTUBRE - 2018

ZAPATAS Y COLUMNAS

ESCALA:

REVISION: 1

LÁMINA: 1/1