
Fot. 1

HORMIGÓN CICLÓPEO (CANAL DE DRENAJE FRACTURADO)



Fot. 2

CÁMARA DE INSPECCIÓN ANTIGUA.



Fot. 3
CÁMARAS DE PURGA



Fot. 4

Fotografía Satelital de ubicación de la Planta con Relación a la Ciudad de Bermejo

