

































| REVISIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | REV. | DESCRIPCIÓN | POR | CP | CLT |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

REPRESENTANTE LEGAL:

ARQUITECTO:

PROFESIONAL RESPONSABLE:

RESPONSABLE DE OBRA:

UBICACION:

DIBUJO ELABORADO EN:

DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

PROPIETARIO:

OBRA: PORTERIA 1 AREAS EXTERIORES PREDIO VPNO

UBICACIÓN: PREDIO VPNO AV. GRIGOTA ENTRE 3er Y 4to ANILLO

MODELO: E - 3

ARCHIVO: ES - 03

LOCALIDAD:

DESCRIPCIÓN: DETALLES ESTRUCTURALES

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

FECHA: JUNIIO - 2015

ESCALA: INDICADA

REVISION: 1

LÁMINA: 5/5