

	<b>ACTA DE INSPECCIÓN PREVIA</b>	<b>RG-11-A-GCC</b>
---	----------------------------------	--------------------

**OBJETO: CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO GUAYARAMERIN**  
**CODIGO: DCO-CDL-GCOM-16-19**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**

En Departamento del Beni, Provincia Antonio Vaca Diez del Municipio de Guayaramerin, zona 20 dentro del radio urbano del municipio a horas 10:00 del día 07 de febrero de 2019, se dio inicio al Acto de Inspección Previa, conforme el cronograma establecido en el Documento Base de Contratación.


Las siguientes empresas participaron de la inspección previa:

- Constructora IBAZA.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

A horas 12:00 de fecha 07 de febrero de 2018 concluye la misma.

Por tanto, concluye el presente acto procediendo a firmar por el personal de YPFB.

**FIRMAN POR YPFB**

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO Y UNIDAD	FIRMA
<u>JUAN JOSE JIMENEZ</u>	<u>TEL. ING. Civil</u>	 

**FIRMAN POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES**

NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE DE LA EMPRESA	TELÉFONO DE REFERENCIA	FIRMA
<u>Roberto Calle Encinas</u>	<u>Constructora IBAZA</u>	<u>71862309</u>	
<del>_____</del>			

**REPORTE FOTOGRÁFICO  
INSPECCIÓN PREVIA  
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE SERVICIO GUAYARAMERIN**



**REPORTE FOTOGRÁFICO  
INSPECCIÓN PREVIA  
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE SERVICIO GUAYARAMERIN**



**REPORTE FOTOGRÁFICO  
INSPECCIÓN PREVIA  
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE SERVICIO GUAYARAMERIN**



**REPORTE FOTOGRÁFICO  
INSPECCIÓN PREVIA  
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE SERVICIO GUAYARAMERIN**



**REPORTE FOTOGRÁFICO  
INSPECCIÓN PREVIA  
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE SERVICIO GUAYARAMERIN**



**REPORTE FOTOGRÁFICO  
INSPECCIÓN PREVIA  
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE SERVICIO GUAYARAMERIN**



**REPORTE FOTOGRÁFICO  
INSPECCIÓN PREVIA  
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE SERVICIO GUAYARAMERIN**

